

Отчет от 10 июля 2018

VIN: SALLSAA347A110857

Landrover Range Rover Sport, 2007

Краткая информация



7 владельцев



Расхождение пробега



3 ДТП



Запрет на регистрацию



Нет данных об обслуживании



5 расчётов ремонтных работ



Пробег 167 873 км



Залоги не обнаружены

Технические характеристики

Тип ТС:	Легковой	Бренд:	Landrover
Модель:	Range Rover Sport	Год выпуска:	2007
Объем двигателя:	4.2 л	Мощность:	390 л.с.
Цвет:	Черный		

Обнаружены ограничения

- ❗ Обнаружены ограничения на регистрационные действия
 - Запрет наложен 10 апреля 2018, Судебный пристав, Архангельская область
 - Запрет наложен 18 мая 2018, Судебный пристав, Архангельская область
 - Запрет наложен 19 мая 2018, Судебный пристав, Архангельская область
- ✅ Не обнаружены сведения о нахождении в розыске
- ✅ Не обнаружены сведения о нахождении в залоге

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

По информации, полученной из единой информационной системы нотариата, наличие залога на ТС не обнаружено. Последнее обновление 05:40 10 июля 2018 года.

Найдено 7 владельцев автомобиля

Период	Тип владельца	Регион
Апрель 2007 - Апрель 2010	👤 Физлицо	-
Апрель 2010 - Май 2010	👤 Физлицо	-
Май 2010 - Ноябрь 2011	👤 Физлицо	-
Ноябрь 2011 - Июнь 2013	👤 Физлицо	-
Август 2013 - Ноябрь 2014	👤 Физлицо	-
Ноябрь 2014 - Май 2016	👤 Физлицо	-
Май 2016 - Май 2016	👤 Физлицо	-

Расчёт ремонтных работ

Дата	Тип	Пробег	Источник
13 мая 2012	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 568 RUR БАМПЕР 3 - ЗАМ (СНЯТ): БАМПЕР 3DQC500091LML: Замена НАКЛАДКА БАМП ЗДН CDQU000011PCL: Замена КРЕПЛ СР БАМПЕР 3LR013862: Замена КРЕПЛ ПР БАМПЕРА 3DXF500021: Замена ПОПЕРЕЧИНА 3 РАМАКVB500101: Замена КРЕПЛ ДАТЧ 3 Л НАРVTJ500141PMA: Замена КРЕПЛ ДАТЧ 3 ПР НАРVTJ500141PMA: Замена КРЕПЛ ДАТЧ 3 Л ВНУVTJ500141PMA: Замена КРЕПЛ ДАТЧ 3 ПР ВНУVTJ500141PMA: Замена ДОП РАБРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ ДЕТ К1R: Окраска новой детали ПОПЕРЕЧИНА 3 РАМАОКРАСКА ВН ДЕТ СТ II: Окраска новой детали			
20 февраля 2017	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 154 911 RUR ФАРА ПР В СБОРЕХBC501783LZN*: Замена КРЫЛО П ПРАSB790020*: Замена ЗЕРКАЛО НАР ПРРВ502290PNF*: Замена РАСШИРИТ ПОРОГА ПРСМ КД № 2204: Замена К-Т РАСШИР ПОРОГА LR018175*: Замена КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ПР: Замена ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.: Замена ВРЕМЯ ПОДГОТ НА КУЗОВНУЮ ЖЕСТ. РАБОТУ(Ы): Замена КРЫЛО П ПР - ЗАМ (СНЯТО): Замена ПОКРЫШКА/ДИСК П ПР МОНТ/БАЛАНС (СНЯТ): Замена КРЫШКА ЗЕРКАЛА ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. К2: Окраска поверхности КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА К3: Окраска ремонтная (площадь повреждения детали)			

Расчет стоимости ремонта:

ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА КРЫЛО п.: демонтаж и монтаж

КРЫЛО п.: окраска удалена

КРЫЛО п.: замена

НАКЛАДКА АРКИ п.: демонтаж и монтаж

ЩИТОК ГРЯЗЕЗАЩ. ПЕР. п.: замена

ЗАЩ. МОЛДИНГ КРЫЛО п.: демонтаж и монтаж

ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ л.: демонтаж и монтаж

ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ п.: демонтаж и монтаж

АКБ: демонтаж и монтаж

ЖИКЛЕР ФАРООМЫВАТЕЛЯ л.: замена

ЖИКЛЕР ФАРООМЫВАТЕЛЯ п.: замена

БАМПЕР: окраска удалена

БАМПЕР: замена

НАКЛАДКА БУКСИРНАЯ ПРОУШИНА: демонтаж и монтаж

СПОЙЛЕР БАМПЕР л.: демонтаж и монтаж

СПОЙЛЕР БАМПЕР п.: демонтаж и монтаж

ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. НАР. л.: замена

ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. НАР. п.: замена

ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. ВН. л.: замена

ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. ВН. п.: замена

ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ

ЗНАК: замена

ШИНА п.: замена

ДИСК п.: замена

ДИСК п.: окраска удалена

КОЛЕСО В СБ. п.: балансировка

КОЛЕСО В СБ. п.: демонтаж и монтаж

25 января 2018	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
----------------	-----------------------------	---	---------

Расчет стоимости ремонта: 138 347 RUR
ОБЛ НАР ДВЕРИ З ПPLR024089+: Замена
ПОДНОЖКА ПРVPPLSP0038: Замена
БАМПЕР ЗDQC500071LML: Замена
КОЛЁСНЫЙ ДИСК З ПPLR028938*: Замена
БРЫЗГОВИК ЗАД.ПР.CAT500120PCL: Замена
ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.: Замена
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР З - C\У: Замена
ПОКРЫШКА/ДИСК З ПР МОНТ/БАЛАНС (СНЯТО): Замена
ДВЕРЬ З ПР СРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт
БОКОВИНА З ПР НОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт
РУЧКА НАР ДВЕРЬ П ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. K2: Окраска
поверхности
ОБЛИЦ РУЧКИ ДВЕРИ ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. K2: Окраска
поверхности
БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R
(ступень AZT окраски пластиковой детали)
ДВЕРЬ З ПР СРРЕМ.ОКРАСКА

13 апреля 2018	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
----------------	-----------------------------	---	---------

Расчет стоимости ремонта: 1 109 334 RUR
БАМПЕР ПDPB500371LML: Замена
ФАРА ПР В СБОРЕXBC502360LZN: Замена
КРЫЛО П ПРАSB790020: Замена
НАКЛАДКА КРЫЛА П ПPDGP000241PCL+: Замена
ДВЕРЬ П ПPLR016464: Замена
НАКЛ НАР ДВЕРЬ П ПPLR024160+: Замена
ПОДНОЖКА ЛVPPLSP0039: Замена
ПОДНОЖКА ПРVPPLSP0038: Замена
БАМПЕР ЗDQC500071LML: Замена
ЗАЩ ПАНЕЛЬ Т/БАКАWFN500021: Замена
ОБЛ АРКИ КОЛЕСА З ПRCLEF500880: Замена
РАМАЛР032580: Замена
ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П Л HLR029306: Замена
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ЛLR031222:: Замена
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ПPLR031222:: Замена
СТАБИЛИЗАТОР ПРBL500740: Замена
ПОПЕР РУЛЕВ ТЯГА ПРQFK500030: Замена
НЕЙТРАЛИЗАТОР ЛWCD500212: Замена
ПЛАМЕГАСИТЕЛЬWCE500170: Замена

З/ЧАСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ LWC1500150: Замена
ПОПЕР РЫЧ ПОДВ 3 Л HLR019978: Замена
КОЛЁСНЫЙ ДИСК 3 LLR031222:: Замена
ОБЛИЦ ЗАП КОЛЕСORRY500070: Замена
ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.: Замена
ВРЕМЯ ПОДГОТ НА КУЗОВНУЮ ЖЕСТ. РАБОТУ(Ы: Замена
КРЫЛО П ПР - ЗАМ (СНЯТО): Замена
ДВЕРЬ П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР 3 - С\У: Замена
КАТАЛИЗАТОР Л ОТСОЕД-/ЗАКРЕП: Замена
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ ЗАМ (СН): Замена
ПОКРЫШКА/ДИСК П Л МОНТ/БАЛАНСИР (СНЯТО): Замена
ПОКРЫШКА/ДИСК П ПР МОНТ/БАЛАНС (СНЯТ): Замена
ПОКРЫШКА/ДИСК ЗД Л МОНТ/БАЛАНСИР (СНЯТО): Замена
КРЫЛО П ПР АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА: Антикоррозийная обработка
КРЫЛО П ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ: Антикоррозийная обработка
ДВЕРЬ 3 ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
БОКОВИНА 3 ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
ДВЕРЬ П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
РАМАОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R
(степень AZT окраски пластиковой детали)
БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R
(степень AZT окраски пластиковой детали)
ДВЕРЬ 3 ПРРЕМ.ОКРАСКА

В этом разделе представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта транспортного средства по страховым случаям (ОСАГО и КАСКО). Это означает, что автомобиль был осмотрен экспертом-оценщиком, и был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Обратите внимание, что один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Важно! Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
23 апреля 2007	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Москва
27 апреля 2010	Смена владельца	-	Данные о регистрации
11 мая 2010	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
1 ноября 2011	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
13 мая 2012	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 568 RUR БАМПЕР З - ЗАМ (СНЯТ): БАМПЕР 3DQC500091LML: Замена НАКЛАДКА БАМП ЗДН CDQU000011PCL: Замена КРЕПЛ СР БАМПЕР 3LR013862: Замена КРЕПЛ ПР БАМПЕРА 3DXF500021: Замена ПОПЕРЕЧИНА З РАМАКVB500101: Замена КРЕПЛ ДАТЧ З Л НАРVTJ500141PMA: Замена КРЕПЛ ДАТЧ З ПР НАРVTJ500141PMA: Замена КРЕПЛ ДАТЧ З Л ВНУVTJ500141PMA: Замена КРЕПЛ ДАТЧ З ПР ВНУVTJ500141PMA: Замена ДОП РАБРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ ДЕТ K1R: Окраска новой детали ПОПЕРЕЧИНА З РАМАОКРАСКА ВН ДЕТ СТ II: Окраска новой детали			
31 июля 2013	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва

8 ноября 2014	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
8 ноября 2014	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
18 мая 2016	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Архангельская Область
20 февраля 2017	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex

Расчет стоимости ремонта: 154 911 RUR
 ФАРА ПР В СБОРЕХBC501783LZN*: Замена
 КРЫЛО П ПРАSB790020*: Замена
 ЗЕРКАЛО НАР ПPRB502290PNF*: Замена
 РАСШИРИТ ПОРОГА ПРСМ КД № 2204: Замена
 К-Т РАСШИР ПОРОГА LR018175*: Замена
 КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ПР: Замена
 ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.: Замена
 ВРЕМЯ ПОДГОТ НА КУЗОВНУЮ ЖЕСТ. РАБОТУ(Ы): Замена
 КРЫЛО П ПР - ЗАМ (СНЯТО): Замена
 ПОКРЫШКА/ДИСК П ПР МОНТ/БАЛАНС (СНЯТ): Замена
 КРЫШКА ЗЕРКАЛА ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. К2: Окраска
 поверхности
 КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
 БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА К3: Окраска ремонтная
 (площадь повреждения детали

20 марта 2017	Расчет стоимости ремонта	167 873 км	SilverDat
---------------	-----------------------------	------------	-----------

Расчет стоимости ремонта:
 ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА КРЫЛО п.: демонтаж и монтаж
 КРЫЛО п.: окраска удалена
 КРЫЛО п.: замена
 НАКЛАДКА АРКИ п.: демонтаж и монтаж
 ЩИТОК ГРЯЗЕЗАЩ. ПЕР. п.: замена
 ЗАЩ. МОЛДИНГ КРЫЛО п.: демонтаж и монтаж
 ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ л.: демонтаж и монтаж
 ПРОТИВОТУМ. ФАРЫ п.: демонтаж и монтаж
 АКБ: демонтаж и монтаж
 ЖИКЛЕР ФАРООМЫВАТЕЛЯ л.: замена
 ЖИКЛЕР ФАРООМЫВАТЕЛЯ п.: замена
 БАМПЕР: окраска удалена
 БАМПЕР: замена
 НАКЛАДКА БУКСИРНАЯ ПРОУШИНА: демонтаж и монтаж
 СПОЙЛЕР БАМПЕР л.: демонтаж и монтаж
 СПОЙЛЕР БАМПЕР п.: демонтаж и монтаж
 ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. НАР. л.: замена
 ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. НАР. п.: замена
 ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. ВН. л.: замена
 ДАТЧИК ПАРК-КОНТРОЛЬ ПЕР. ВН. п.: замена
 ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
 ЗНАК: замена
 ШИНА п.: замена
 ДИСК п.: замена
 ДИСК п.: окраска удалена
 КОЛЕСО В СБ. п.: балансировка
 КОЛЕСО В СБ. п.: демонтаж и монтаж

29 сентября 2017	ДТП	-	Данные о ДТП, Архангельская область
------------------	-----	---	--

Наезд на стоящее ТС, состояние ТС: "Повреждено", зоны повреждений: Правый бок

22 октября 2017	Прохождение технического осмотра	● 130 000 км	Данные о техосмотре
-----------------	-------------------------------------	--------------	---------------------

25 января 2018	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 138 347 RUR ОБЛ НАР ДВЕРИ 3 PPLR024089+: Замена ПОДНОЖКА ПРVPPLSP0038: Замена БАМПЕР 3DQC500071LML: Замена КОЛЁСНЫЙ ДИСК 3 PPLR028938*: Замена БРЫЗГОВИК ЗАД.ПР.САТ500120PCL: Замена ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.: Замена СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР 3 - С\У: Замена ПОКРЫШКА/ДИСК 3 ПР МОНТ/БАЛАНС (СНЯТО): Замена ДВЕРЬ 3 ПР СРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт БОКОВИНА 3 ПР НОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт РУЧКА НАР ДВЕРЬ П ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. K2: Окраска поверхности ОБЛИЦ РУЧКИ ДВЕРИ ПРОКРАСКА ПОВЕРХН. K2: Окраска поверхности БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали) ДВЕРЬ 3 ПР СРРЕМ.ОКРАСКА			
8 февраля 2018	Изменения в документах	-	Данные о регистрации, Краснодарский Край
Замена государственного регистрационного знака			
30 марта 2018	ДТП	-	Данные о ДТП, Краснодарский край
Столкновение, состояние ТС: "Повреждено", зоны повреждений: Правое переднее крыло (колесо и т.д.)			
13 апреля 2018	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
Расчет стоимости ремонта: 1 109 334 RUR БАМПЕР ПДРВ500371LML: Замена ФАРА ПР В СБОРЕХBC502360LZN: Замена КРЫЛО П ПРАSB790020: Замена НАКЛАДКА КРЫЛА П ПРДGP000241PCL+: Замена ДВЕРЬ П PPLR016464: Замена НАКЛ НАР ДВЕРЬ П PPLR024160+: Замена ПОДНОЖКА ЛVPLSP0039: Замена ПОДНОЖКА ПРVPPLSP0038: Замена БАМПЕР 3DQC500071LML: Замена ЗАЩ ПАНЕЛЬ Т/БАКАWFN500021: Замена			

ОБЛ АРКИ КОЛЕСА 3 ПРCLF500880: Замена
 РАМА LR032580: Замена
 ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П Л HLR029306: Замена
 КОЛЕСНЫЙ ДИСК П Л LR031222:: Замена
 КОЛЕСНЫЙ ДИСК П П LR031222:: Замена
 СТАБИЛИЗАТОР П RBL500740: Замена
 ПОПЕР РУЛЕВ ТЯГА П RQFK500030: Замена
 НЕЙТРАЛИЗАТОР Л WCD500212: Замена
 ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ WCE500170: Замена
 3/ЧАСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ Л WCI500150: Замена
 ПОПЕР РЫЧ ПОДВ 3 Л HLR019978: Замена
 КОЛЕСНЫЙ ДИСК 3 Л LR031222:: Замена
 ОБЛИЦ ЗАП КОЛЕС CORRY500070: Замена
 ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.: Замена
 ВРЕМЯ ПОДГОТ НА КУЗОВНУЮ ЖЕСТ. РАБОТУ(Ы): Замена
 КРЫЛО П ПР - ЗАМ (СНЯТО): Замена
 ДВЕРЬ П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена
 СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР 3 - С/У: Замена
 КАТАЛИЗАТОР Л ОТСОЕД-/ЗАКРЕП: Замена
 СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ ЗАМ (СН): Замена
 ПОКРЫШКА/ДИСК П Л МОНТ/БАЛАНСИР (СНЯТО): Замена
 ПОКРЫШКА/ДИСК П ПР МОНТ/БАЛАНС (СНЯТ): Замена
 ПОКРЫШКА/ДИСК 3Д Л МОНТ/БАЛАНСИР (СНЯТО): Замена
 КРЫЛО П ПР АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА: Антискоррозийная обработка
 КРЫЛО П ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ: Антискоррозийная обработка
 ДВЕРЬ 3 ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
 БОКОВИНА 3 ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
 КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
 ДВЕРЬ П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
 РАМА ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска новой детали
 БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R
 (ступень AZT окраски пластиковой детали)
 БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой детали K1R
 (ступень AZT окраски пластиковой детали)
 ДВЕРЬ 3 ПРРЕМ.ОКРАСКА

30 мая 2018	ДТП	-	Данные о ДТП, Краснодарский край
-------------	-----	---	-------------------------------------

Столкновение, состояние ТС: "Повреждено", зоны повреждений:
 Правое переднее крыло (колесо и т.д.), Правая передняя часть
 (фара, бампер и т.д.)

Данные о техническом обслуживании и ремонте не обнаружены. Возможно, автомобиль обслуживался на станциях тех. обслуживания или у автодилеров, которые еще не подключены к сервису Автотека.

Обнаружено 3 ДТП

Дата и время происшествия


Тип происшествия

Регион

29 сентября 2017 г. 18:10

Наезд на стоящее ТС


Архангельская область




30 марта 2018 г. 21:00

Столкновение

Краснодарский край





Оказание услуг, формирование и предоставление отчета осуществляются в соответствии с условиями сервиса. Отчёт предназначен исключительно для личного использования Пользователем в информационных целях.