



СЕРВИСНАЯ АКЦИЯ

Сервисная акция
Номер: Q652v3

Тема: Износ выдвижной боковой подножки	Публикация №.: Q652v3
	Модель: Range Rover Sport (LW)
	Модель Год: 2014 - 2016
	Диапазон VIN: 600353 - 661420
	Модель: Range Rover Sport (LW)
	Модель Год: 2014 - 2016
	Диапазон VIN: 100364 - 106441
	Модель: Range Rover (LG)
	Модель Год: 2013 - 2016
	Диапазон VIN: 000197 - 305689
	Дата выпуска: 31/01/2017
	Дата окончания действия: 30/12/2018

Кому:	Всем национальным торговым компаниям, авторизованным мастерским и импортерам в России
Вниманию:	Управляющего директора
Копии:	Руководителю/менеджеру службы сервиса и запасных частей/послепродажного обслуживания, руководителю/менеджеру отдела запасных частей
Сопутствующая информация:	

Уважаемые коллеги!

На ограниченном количестве автомобилей Range Rover и Range Rover Sport может быть выявлена проблема, при которой на выдвижных боковых подножках заметны признаки преждевременного износа и отслоения лакокрасочного покрытия.

Необходимые действия

Непроданные автомобили следует отремонтировать до передачи в дилерскую сеть.

Во время следующего технического обслуживания необходимо выполнить процедуру ремонта, описанную ниже.

Перед выполнением каких-либо ремонтных действий убедитесь с помощью системы DDW, что автомобиль попадает под действие данной сервисной акции. Система DDW будет обновлена, и в ней будут указаны только попадающие под действие акции автомобили. Если вам потребуется перечень подверженных неисправности автомобилей, находящихся на рынке, свяжитесь с командой Jaguar Land Rover, занимающейся оперативными акциями, по электронной почте jlrcamp@jaguarlandrover.com. Все запросы от зарубежных рынков необходимо отправлять только через национальную торговую компанию/региональное представительство.

При подтверждении резервирования ремонта автомобиля убедитесь, что определены все сервисные акции, чтобы гарантировать наличие всех необходимых деталей и чтобы было выделено достаточно времени в мастерской для выполнения ремонта за одно посещение.

С уважением,

Питер Кокл (Peter Cockle)

Технический директор – глобальная служба обслуживания клиентов